



1


Scheiden;



Het werkgebied volledig loskoppelen van alle voedingsbronnen

2

Beveiligen tegen opnieuw inschakelen;



Voorkomen dat de installatie per ongeluk weer onder spanning komt.

3

Controleren of de elektrische installatie spanningsloos is;



Bij laagspanning: controleren of de installatie spanningsloos is. Bij hoogspanning: controleren van de afwezigheid van bedrijfsspanning.

4

Aarden en kortsluiten;



Het verbinden van de installatie met de aarde en het onderling kortsluiten van geleiders, zodat er geen gevaarlijke spanning kan ontstaan door inschakelen of inductie.

5

Actieve delen afschermen.



Beschermen tegen aanraking van nog onder spanning staande delen.



Erkende mbo opleidingen



STIPEL NEN 3140/3840



STIPEL BEI BLS/BHS

Info@qet.nl

085 773 42 88

qet.nl

Harderwijkerweg
143, 3852 AB,
Ermelo